





Quick Start Guide Timer Battery Bar

USAGE



Open back cover and pull the plastic card out from the battery compartment, then close the back cover.



Use the slider to select the desired state: 1 min/ 5 min/ 15 min. Time duration 1/5/15 minutes. The light will switch off after time duration.




ON/OFF: TURN THE LIGHT ON OR OFF.

INSTALLATION


THERE ARE 2 MOUNTING METHODS

Adhesive Tape



Attach the double-sided tape to the back cover of light bar, then stick the bar to a dry and clean location.

Screws



Install two screws to mounting surface with 4.3 inch gap, as shown above. Hang light bar to the screws.


GE is a trademark of General Electric Company. Used under trademark license.

PK-00104926-2




Guide de démarrage rapide : Barre lumineuse à piles avec minuterie

UTILISATION



Ouvrir le capot arrière et retirer la languette en plastique du compartiment à piles, puis refermer le capot.



Utilisez le curseur pour sélectionner la durée souhaitée : 1 min/5 min/ 15 min. Durée de 1/5/15 minutes. La lumière s'éteint une fois la durée de la minuterie expirée.




MARCHE/ARRÊT : ALLUME OU ÉTEINT LA LUMIÈRE.

INSTALLATION


IL EXISTE DEUX MÉTHODES DE MONTAGE

Ruban adhésif



Fixez le ruban adhésif double face au capot arrière de la barre lumineuse, puis collez-la à un endroit sec et propre.

Vis



Installer deux vis sur la surface de montage avec un espace de 11 cm (4,3 po), comme indiqué ci-dessus. Accrocher la barre lumineuse sur les vis.

GE est une marque de commerce de General Electric Company. Utilisé sous licence de marque de commerce.

PK-00104926-2